

	Search Text
1	(244/75.1).CCLS.
2	(244/99.13).CCLS.
3	(244/99.3).CCLS.
4	(244/174).CCLS.
5	(244/99.8).CCLS.
6	(181/118).CCLS.
7	(244/87).CCLS.
8	(244/195).CCLS.
9	("2005/0230534").URPN.
10	(188/378).CCLS.
11	(188/379).CCLS.
12	(188/380).CCLS.
13	(257/136).CCLS.
14	S10 S11 S12 S13
15	S14 and (hydraulic same piezo)
16	(hydraulic same piezo)
17	S16 and (aircraft or air-craft or air-plane or airplane)
18	("2821352" "2929582" "2951662" "3191887" "3318555" "4039161" "5205519" "5755408" "6302360" "6427948" "6484971" "6641089").PN. OR ("7028954").URPN.
19	("2005/0146246").URPN.
20	(91/167R).CCLS.

	Search Text
21	("20010035477" "2404045" "2514138" "2674500" "2821352" "2899152" "2929582" "2951662" "2969042" "2974492" "3041821" "3051137" "3055614" "3191887" "3218934" "3259251" "3318555" "3337071" "3398645" "3419157" "3448714" "3477229" "3511048" "3543494" "3572467" "3588273" "3603207" "3609974" "3610100" "3624979" "3715039" "3734432" "3781627" "3809249" "3840128" "3845596" "3878957" "3934423" "3935795" "3953960" "4004695" "4039161" "4169338" "4185426" "4217987" "4226300" "4245441" "4247066" "4314623" "4343447" "4351515" "4388033" "4479620" "4516747" "4535714" "4562546" "4615497" "4706902" "4733598" "4793571" "4796192" "4802642" "4809553" "4825655" "4989810" "5094412" "5111733" "5205519" "5236149" "5314085" "5335885" "5375794" "5529458" "5538202" "5588800" "5626312" "5651513" "5655737" "5755408" "5758823" "5791601" "5803410" "5806808" "5813625" "5938404" "6010098" "6070834" "6231013" "6257528" "6276641" "6302360" "6354536" "6427948" "6484971" "6543719" "6641089" "Re30905").PN. OR ("2005/0146246" "3332643" "4502652" "4575976" "4751821" "5135186" "5247872" "5305605" "5549260" "6481667" "6821090" "7028954").URPN.
22	"hybrid actuator"
23	actuator and vibration and frequency
24	S23 and accelerometer
25	S24 and processor
26	S25 and control